

Königsutter am Elm Dom- Museum

Zur Glashütte 12
33181 Bad Wünnenberg
Telefon 02953/963440
Telefax 02953/963441
Handy 0171/6214858

Restaurierung der Außenfassade



Im Auftrag der Stadt
Königsutter

Ansprechpartner:
Herr Rotemeier
(Tel. 05353/912-0)

Denkmalpfleger:
Herr Wagner
(Tel. 05351/121-2200)

Der klassizistische, durch einen markanten Mittelrisalit charakterisierte Bau präsentierte sich bei Restaurierungsbeginn mit starken Verwitterungsschäden im Außenbereich, die sich speziell in Form aufliegender Verschmutzungen, abgängiger und unterhöhlter Putzteile, die zum Teil auch auf alten Werksteingliederungen auflagen, dokumentierten.

Die Instandsetzung der Fassade des Dom-Museums in Königsutter umfasste zwei Hauptabschnitte:

1. Fassadensanierung: Verputz der Wandflächen mit einem Sanierputzsystem (Fabrikat: Solubel- Luftkalkputz BS 20) nach vorheriger Abnahme des Altputzes.
2. Restaurierung der zum Teil vor der Putzabnahme nicht sichtbaren Natursteinelemente, bestehend aus Arkadenfries, Gewänden der Segmentbogen- und Thermenfenster, Sohlbänken und dem stark profilierten, mit Zierelementen versehenen Traufgesims (Partiell notwendige Steingänzungen und Retuschierungen zur späteren Steinsichtigkeit).

Ausführungszeitraum: Oktober 2004 – März 2005